



Lepidlo PhotoMount

Ve spreji

TECHNICKÝ LIST

2. vydání: říjen 2007
Nahrazuje vydání: Únor 1997**Popis produktu**

Vylepšený 3M PhotoMount™ je lepidlo pro profesionály, určené k trvalému podlepování fotografií, map, výtisků a kreseb. Lze jej použít na většinu pórovitých a nepórovitých materiálů.

Toto bezbarvé lepidlo schne pomalu, před konečným slepením je tedy k dispozici krátká doba na přesnou úpravu polohy.

Nové řešení regulovaného nanášení značně snižuje odpadní množství lepidla.

Fyzikální vlastnosti

Nejsou určeny pro účely specifikace

Rozpouštědlo	Ropné destiláty, pentan, Aceton
Bod vznícení	-46 °C (pohonná látka)
Pohonná látka	Propan, uhlovodík
Obsah	400 ml (260 g)
Typ postřiku	Částice
Barva	čirá
Skladovatelnost	12 měsíců od data převzetí produktu zákazníkem, pokud je produkt skladován v původním obalu při teplotě 21 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 50 %

Další informace o produktu

Nepřispívá k poškozování ozónové vrstvy.

Podmínky skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. Skladovací teplota nesmí překročit 49 °C. Nejlepších výsledků je dosažováno při skladování a aplikaci lepidla při pokojové teplotě 16 až 27 °C.



3M Innovation

Lepidlo PhotoMount

Ve spreji

Pokyny k použití

Před aplikací lepidla se ujistěte, že jsou všechny lepené povrchy čisté, suché a zbaveny prachu, oleje nebo mastnoty.

Zajistěte, aby byla tryska vždy namířena pouze na lepený povrch a nikdy nesměřovala proti osobám. Otočte špičku rozprašovače tak, aby šipka ukazovala na tečku na okraji nádobky.

Nádobku před použitím důkladně protřepejte, mělo by postačit 5-10 sekund.

Držte nádobku ve vzdálenosti 15 až 20 cm od povrchu a lepidlo naneste rovnoměrně tak, aby byla pokryta celá plocha.

Při lepení pórovitých materiálů (např. papíru, kartónu nebo tkanin) naneste lepidlo pouze na jeden povrch a umístěte na něj lepený materiál, dokud je lepidlo vlhké. Při lepení nepórovitých materiálů (např. kovových fólií, plastů a fólií) naneste lepidlo nástřikem na oba povrchy a před vzájemným spojením počkejte, dokud nebude silně lepkavé.

Aby nedošlo k ucpání trysky, obraťte vždy na konci dne nádobku dnem vzhůru, stiskněte špičku rozprašovače a držte ji stisknutou, dokud z ní nepřestane vycházet lepidlo, a poté ji otřete.

Čištění:

Trysku rozprašovače a přebytek lepidla lze vyčistit lakovým benzínem.

POZNÁMKA: Při čištění pomocí ředidel je nutné dodržovat odpovídající bezpečnostní opatření.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti práce

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte naše Toxikologické oddělení.

3M je ochranná známka společnosti 3M.

Uvedené hodnoty byly stanoveny běžnými zkušebními metodami a jsou průměrnými hodnotami, které nejsou určeny pro účely specifikace.

Naše doporučení ohledně používání našich produktů jsou založena na výsledcích zkoušek, o jejichž spolehlivosti jsme přesvědčeni, přesto bychom Vás však chtěli požádat o provedení vlastních zkoušek, které určí, zda jsou produkty vhodné k Vámi zamýšlenému použití.

Toto opatření požadujeme z toho důvodu, že společnost 3M nemůže přijmout jakoukoliv právní odpovědnost za přímé či následné škody ani za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití našich doporučení.

3M France

Spotřební a kancelářské zboží

CTC – Zákaznické technické centrum

Avenue Boulé - BP 28 - 95250 Beauchamp – Francie